

武汉市黄陂区应急管理局

区应急管理局关于2025年工贸行业“双随机、一公开” 执法检查情况的通告

(第一批)

为深入推进企业落实主体责任，2025年6月24日，黄陂区应急管理局对卡登流体技术武汉有限公司、武汉依妃宜美服饰有限公司两家企业开展了“双随机、一公开”专项执法检查，现将检查情况通告如下：

一、企业存在的安全隐患和问题

执法人员对上述两家企业开展执法检查时，共查出隐患和问题9条，具体情况如下：

(一) 卡登流体技术武汉有限公司

- 1、一楼动力柜被物品遮挡；
- 2、烘箱安全警示标识模糊；
- 3、机械设备未设置安全操作规程；
- 4、空压机缓冲罐未见压力表和安全阀校检记录；
- 5、配电箱未设置PE跨接，箱内存在“一闸多接”现象。

(二) 武汉依妃宜美服饰有限公司

- 1、配电箱安全警示标识模糊；
- 2、风管穿墙后未进行封堵；
- 3、醇基燃料箱未见静电接地措施；
- 4、空压机缓冲罐未见压力表和安全阀校检记录。

二、检查处理意见

针对上述两家企业存在的隐患和问题，黄陂区应急管理局将依法责令其限期整改。

特此通告。

武汉市黄陂区应急管理局

2025年6月25日

