

# 武汉市黄陂区安全生产委员会办公室

## 区安委会办公室关于加强有限空间作业 安全防范工作的警示函

各街道办事处、乡人民政府，区安全生产专业委员会，区安委会有关成员单位，区属企业：

当前，我区继续维持高温高湿天气，造成有限空间内有毒有害气体产生、积聚，生产作业时稍不注意，极易导致生产安全事故发生。6月16日下午3时左右，洪山区长征二路2名工人因地下水管清淤作业时中毒死亡。8月19日，武汉经开区（汉南区）纱帽街兴城大道提升改造工程一标段项目发生一起污水管道修复作业中毒事故，造成2人死亡、1人受伤。教训十分深刻，安全须臾不可放松。为深刻吸取典型事故教训，举一反三抓好有限空间作业安全防范工作，坚决遏制类似事故发生，确保人民生命财产安全，现提出如下要求：

**一、全面筑牢安全生产防线。**各街乡、各有关部门和单位要深刻吸取近年来有限空间安全事故教训，充分认识有限空间安全事故的易发性和多发性，要了解污水池、化粪池、沼气池、腌菜池、纸浆池、料仓、市政管网、地下空间、环保设施储罐、发酵罐体等各类有限空间，在清淤清污和检维修作业过

程中极易发生硫化氢、一氧化碳、甲烷等有毒有害气体中毒或缺氧窒息事故，加之施救不当，可能会进一步加剧伤亡后果。各街乡、各有关部门和单位要提高警惕，认真按照“守土有责”和“三管三必须”的要求，把防范有限空间安全事故作为工作重中之重，针对辖区或行业内企业特点制定有针对性的检查方案，将有限空间作业作为安全生产检查的必查项目和风险管控的重要方面，采取有效措施，坚决防范安全事故。

**二、切实加强现场作业管理。**要督促各类企业加强有限空间安全管理，严格落实有限空间作业各项制度规定，严格有限空间作业审批。企业要健全有限空间作业管理制度，组织有限空间排查摸底并开展评估和检测，建立有限空间管理台账，对存在的中毒窒息、燃烧爆炸等安全风险，制定有针对性的消除和控制措施；设置现场专职监护人员及现场安全警示标识，根据作业需要配齐劳动防护用品和应急救援装备；遵守有限空间作业操作规程，严格落实“先通风、再检测、后作业”的原则；加强作业全程监护，发现异常情况及时组织撤离，在确保救援人员防护措施到位前提下科学施救，防止伤亡事故发生。

**三、深入细致开展专项行动。**各街乡、各部门要结合专项行动，对有限空间作业安全风险隐患开展专项排查整治，加强有限空间专家指导帮扶，督促企业落实作业审批、风险辨识、现场监护等安全防范措施。尤其是查清重点风险点和重大事故隐患，强化治理防范。要严格检查执法，持续保持安全生产高

压态势，对重大事故隐患不认真整改或消极整改的，一律依法予以查处；对排查整治不力导致重大事故隐患依然存在或发生事故的，依法对企业和企业主要负责人“一案双罚”。

**四、做实做细安全教育培训。**各街乡、各有关部门和单位要进一步强化有限空间安全事故案例警示教育，充分利用各类媒体和平台，通过短视频、云培训、电子屏、广播、标语、横幅、挂图、警示牌、短信微信等多种形式，广泛宣传有限空间作业危险性和防范应对及科学施救知识与规定。要深刻吸取事故教训，充分发挥街乡、社区、村两委、网格员、驻村干部等作用，向广大农民群众大力宣传普及沼气池、化粪池、地窖、料仓等有限空间作业安全常识，掌握应急情况下自救和应对知识，坚决杜绝盲目施救；宣传工作要做到进乡村、到农户，确保每一户农民都能够知晓有限空间作业危险性和安全知识，增强安全防范意识。

黄陂区安全生产委员会办公室

2023年8月24日