

武汉市黄陂区应急管理局

区应急管理局关于2025年工贸行业“双随机、一公开” 执法检查处理结果的通告 (第一批)

根据《黄陂区应急管理局2025年度安全生产监督检查计划》要求，现将工贸行业第一批检查企业的处理结果予以通告。

2025年6月24日，区应急管理局“双随机、一公开”执法小组检查卡登流体技术武汉有限公司和武汉依妃宜美服饰有限公司两家企业发现的一般问题隐患，区应急管理局执法人员于2025年7月14日对以上两家企业进行了复查。复查当日，发现以上两家企业均已在规定期限内整改完毕。具体整改措施如下：

一、卡登流体技术武汉有限公司

- 1、一楼动力柜前物品已清理；
- 2、烘箱安全警示标识已换新；
- 3、机械设备已设置张贴安全操作规程；
- 4、空压机缓冲罐压力表和安全阀已校检记录；
- 5、配电箱已设置PE跨接，箱内“一闸多接”已整改。

二、武汉依妃宜美服饰有限公司

- 1、配电箱安全警示标识已换新；
- 2、风管穿墙已进行封堵；

3、空压机缓冲罐压力表和安全阀已校检记录;

4、醇基燃料箱已做静电接地措施。

特此通告。

附件：2025年工贸行业“双随机、一公开”第一批检查处理结果一览表。

武汉市黄陂区应急管理局

2025年7月17日



附件：

**2025年工贸行业“双随机、一公开”
第一批检查处理结果一览表**

序号	企业名称	措施类别	处理结果
1	卡登流体技术武汉有 限公司	责令限期整改	复查合格
2	武汉依妃宜美服饰有 限公司	责令限期整改	复查合格

